



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



**STA 0+000**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 0+100**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0+000              | 1              |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



**STA 0+200**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 0+300**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 2              |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : SEDANG



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 3              |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : SEDANG



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 4              |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M        |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 5              |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 6              |





**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



STA 1+200



STA 1+300

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 7              |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



STA 1+400



STA 1+500

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 8              |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 1+600



STA 1+700

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 9              |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 1+800



STA 1+900

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3.2 M |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 10             |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : BAIK



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : BAIK

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 11             |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : BAIK



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M  
KONDISI : BAIK

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 12             |





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 2+327

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 13             |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 2+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 2+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
KONDISI : RUSAK BERAT

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                  | 14             |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



**STA 2+700**



**STA 2+779**

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| TIPE PERKERASAN  | : |  |
| LEBAR PERKERASAN | : |  |
| KONDISI          | : |  |

|                                |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA             | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 33.20.110.9        | MUSLIKIN              |
| NAMA RUAS                      | DERMOLO - NGANDONG |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 2+779              |                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 2+779              | <b>HALAMAN</b>        |
| CATATAN                        | 0                  | 15                    |