



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
KONDISI : SEDANG



TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0+000                     | 1              |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
KONDISI : SEDANG



TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
KONDISI : BAIK

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                         | 2              |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



**STA 0+400**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |



**STA 0+500**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                           |                       |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN              |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | <b>HALAMAN</b>        |
| CATATAN                        | 0                         | 3                     |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



**STA 0+600**

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |



**STA 0+700**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                           |                       |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN              |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | <b>HALAMAN</b>        |
| CATATAN                        | 0                         | 4                     |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 0+800



STA 0+900

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                         | 5              |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 1+000



STA 1+100

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                         | 6              |





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 1+200



STA 1+300

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                         | 7              |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 1+400



STA 1+500

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                         | 8              |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



**STA 1+600**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |



**STA 1+700**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                           |                       |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN              |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | <b>HALAMAN</b>        |
| CATATAN                        | 0                         | 9                     |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



**STA 1+800**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |



**STA 1+900**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                           |                       |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN              |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | <b>HALAMAN</b>        |
| CATATAN                        | 0                         | 10                    |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 2+000



STA 2+045

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 5 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                         | 11             |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 2+100



STA 2+200

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 5 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 5 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                         | 12             |





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
KONDISI : SEDANG



STA 2+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                         | 13             |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 2+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
KONDISI : SEDANG



STA 2+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
KONDISI : BAIK

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                         | 14             |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 2+700

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 5 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |



STA 2+800

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 5 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                         | 15             |



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



STA 2+900

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 5 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |



STA 3+000

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 5 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                    | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1               | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNGHARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                     |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                     | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                         | 16             |





**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**



**STA 3+100**



**STA 3+163**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 5 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| TIPE PERKERASAN  | : |  |
| LEBAR PERKERASAN | : |  |
| KONDISI          | : |  |

|                                |                            |                |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA                     | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 33.20.111.1                | MUSLIKIN       |
| NAMA RUAS                      | BANYUMANIS - BANDUNG HARJO |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+163                      |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+163                      | HALAMAN        |
| CATATAN                        | 0                          | 17             |