



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+000

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |



STA 0+100

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                                |                 |                            |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY             |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. & ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDÉ |                            |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                    |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                            |
| CATATAN                        | 0+000           |                            |
|                                |                 | 1                          |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+200

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |



STA 0+300

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                                |                 |                            |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY             |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. & ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDÉ |                            |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                    |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                            |
| CATATAN                        | 0+000           |                            |
|                                |                 | 2                          |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+400



STA 0+500

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGUDE |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN<br>3                  |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+600



STA 0+700

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGUDE |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN<br>4                  |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDÉ |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN<br>5                  |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDÉ |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN<br>6                  |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDE |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |
|                                |                 | 7                             |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M          |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDE |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |
|                                |                 | 8                             |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 1+600



STA 1+700

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDÉ |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |
|                                |                 | 9                             |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 1+800



STA 1+900

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDÉ |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |
|                                |                 | 10                            |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 2+000



STA 2+100

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDE |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |
|                                |                 | 11                            |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 2+200



STA 2+300

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDE |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |
|                                |                 | 12                            |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 2+400



STA 2+500

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDE |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |
|                                |                 | 13                            |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 2+600



STA 2+700

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDE |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |
|                                |                 | 14                            |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 2+800



STA 2+900

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDE |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |
|                                |                 | 15                            |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 3+000



STA 3+100

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDE |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |
|                                |                 | 16                            |



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 4 M   |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| TIPE PERKERASAN  | : |  |
| LEBAR PERKERASAN | : |  |
| KONDISI          | : |  |

|                                |                 |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | JEPARA          | PETUGAS SURVEY                |
| NO. RUAS                       | 33.20.40.21     | RAMA ADE N. &<br>ROBIYATUL A. |
| NAMA RUAS                      | PULE - BATEGEDE |                               |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 3+265           | HALAMAN<br>17                 |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 3+265           |                               |
| CATATAN                        | 0+000           |                               |