



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : RIGID
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : BAIK



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : RIGID
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NO. RUAS	33.20.50.7	
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	HALAMAN 1
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	
CATATAN	0+000	



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : RIGID
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : BAIK



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : RIGID
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NO. RUAS	33.20.50.7	
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	HALAMAN 2
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	
CATATAN	0+000	



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+400



STA 0+500

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	3



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+600



STA 0+700

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	4



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+800

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+900

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	5



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 1+000

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 1+100

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	6



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 1+200

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 1+300

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	7



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 1+400

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 1+500

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	8



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 1+600

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 1+700

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	9



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 1+800

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 1+900

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	10



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 2+000

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+083

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	11



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 2+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 2+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	12



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 2+300



STA 2+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	13



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 2+500



STA 2+600

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	14



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 2+700



STA 2+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	15



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 2+868



STA 2+900

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	16



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 3+000



STA 3+100

TIPE PERKERASAN : RIGID
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : RIGID
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	17



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 3+200



STA 3+300

TIPE PERKERASAN : RIGID
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : RIGID
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	18



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 3+400



STA 3+500

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	RIGID
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	19



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 3+557



STA 3+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	20



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	
KONDISI	:	

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.7	RAMA ADE N., S. T. & ROBIATUL AWALIYYAH, A. Md.
NAMA RUAS	PRINGTULIS - NALUMSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+799	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+799	HALAMAN
CATATAN	0+000	21