



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,5 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.8	ALWAN HAZMI & NIKE OPIN W.
NAMA RUAS	NALUMSARI - KEDUNGSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	0+930	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	0+930	
CATATAN	0+000	1



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.8	ALWAN HAZMI & NIKE OPIN W.
NAMA RUAS	NALUMSARI - KEDUNGSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	0+930	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	0+930	
CATATAN	0+000	2



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.8	ALWAN HAZMI & NIKE OPIN W.
NAMA RUAS	NALUMSARI - KEDUNGSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	0+930	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	0+930	
CATATAN	0+000	
		3



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kartini No. 27 Telp. (0291) 591032 – 591015 Jepara 59417

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.8	ALWAN HAZMI & NIKE OPIN W.
NAMA RUAS	NALUMSARI - KEDUNGSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	0+930	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	0+930	
CATATAN	0+000	
		4



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+800



STA 0+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK


NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.8	ALWAN HAZMI & NIKE OPIN W.
NAMA RUAS	NALUMSARI - KEDUNGSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	0+930	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	0+930	
CATATAN	0+000	
		5



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024



STA 0+930



TIPE PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	
KONDISI	:	

TIPE PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	
KONDISI	:	

NAMA KABUPATEN	JEPARA	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33.20.50.8	ALWAN HAZMI & NIKE OPIN W.
NAMA RUAS	NALUMSARI - KEDUNGSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	0+930	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	0+930	
CATATAN	0+000	
		6